



Plan 2
 Kommunales Landschaftsentwicklungskonzept LEK
Bestandsaufnahme Siedlungsraum

Massstab 1 : 5000

Legende

Siedlungsraum: Ökologischer Zustand

- sw sehr wertvoll (nicht vorhanden)
- w wertvoll
- m mittel
- g gering
- sg sehr gering

Siedlungsraum: Zustand Erlebnisqualität (nur öffentliche und halböffentliche Räume)

- sehr hoch
- hoch
- mittel
- gering
- sehr gering (nicht vorhanden)

Landschaftsräume (vgl. Faktenblätter im Anhang A5 zum Fachbericht)

- 1 Moränen - Moorlandschaft Schmel-Schlierholz
- 2 Waggital - Aabachrinne
- 3 Wädenswilerberg
- 4 Bächli
- 5 Nordosthang Wädenswilerberg
- 5a Wild-, Reibachrinne
- 5b Gröental
- 5c Unter Felsen - Grundhof
- 5d Günterhof - Untermosen
- 5e Hangenmoos - Stufel
- 6 Nordhang Schönbüel - Sternacher
- 7 Halbinsel Au
- 8 Seuler

Wanderwege

- offizielle Wanderwege
- Spazierwege
- Aufbahn

Ökomorphologie 1999

- nicht klassiert
- natürlich, naturnah
- wenig beeinträchtigt
- stark beeinträchtigt
- künstlich, naturnah
- eingedaut

Plan und Datum
 Verfassung und GIS
 4. September 2012

Planform: 135 x 89
 PN25 (resp. VECTOR25) © 1996 swisstopo (©/02175)